

مکتب متوسطه کنمور

جلسه به روز رسانی ساخت و ساز | ۴

می ۲۰۲۳ سوال ها و جواب ها

لطفا هر گونه اطلاعات در مورد بدنه آبی رو به جلوی مکتب به اشتراک بگذارید. حوضچه رسوب یک ویژگی انجینری برای محل خواهد بود. در حال حاضر، تمام آب را از محل جمع آوری می کند تا مطمئن شود که از محل ساخت و ساز خارج نمی شود. در نهایت، حوضچه رسوب به یک حوضچه حفظ زیستی برای جمع آوری روان آب های طوفان تبدیل می شود.

آیا برنامه ای برای حضور شاگردان در ساختمان برای سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۴ است؟ بلی.

ساختمان در چه سطحی از لید (LEED) است؟ معادل نقره ای لید.

آیا برنامه ای برای ورودی پارکینگ های مجزا برای ساختمان های جدید و قدیمی مکتب وجود دارد؟ نخیر، ورودی یکسانی خواهند داشت.

آیا محل بیشتری برای تحویل گرفتن والدین وجود خواهد داشت؟ از محله در مورد فضای فعلی شکایت ما دریافت می کنیم. بلی، یک حلقه خروج والدین در سمت چپ مکتب وجود دارد که به والدین اجازه می دهد تا از داخل پارکینگ پایین بیایند تا از ورودی کناری آن را بردارند و اجازه خروج بدهند.

آیا پارکینگ زیادی برای تحویل گرفتن والدین وجود خواهد داشت تا والدین از پارک کردن در منطقه مسکونی کنمور جلوگیری کنند؟ والدین راه ها و پارکینگ ها را جلوی خانه های مردم مسدود می کنند. تعداد محل ها مورد نیاز (تقریباً ۱۳۵) وجود خواهد داشت. انتظار این است که محل کافی وجود داشته باشد، با مسیری که به کینمور جدید برای حمل و نقل کشیده می شود.

بخشید اگر این را از دست دادم، اما با ساختمان قدیمی چه اتفاقی می افتد؟ به یک محل دائمی برای منطقه تبدیل خواهد شد.

آیا بیلر های باران نصب خواهند شد؟



در حال حاضر هیچ بیلر باران وجود ندارد. این چیزی است که مکتب می تواند به آن نگاه کند. یک سیستم زهکشی آب طوفان وجود دارد که در محل وجود دارد تا امکان خروج آب طوفان را فراهم کند.